



94124 Online-Insolvenzversteigerung BBT Beton- und Baustofftechnik GmbH

200	Abbruchmeißel Bosch GBH 7-46
201	Baulaser Quante QL310D S/N A1846, mit Zubehör im Kunststoffkoffer
202	Flügelglätter Kreber K436S Maschinen-Nr. 215348, Leistung 4 kW, Baujahr 2015, Eigengewicht ca. 88 kg
203	Flügelglätter Kreber K436S Maschinen-Nr. 213327, Leistung 4 kW, Baujahr 2013, Eigengewicht ca. 87 kg
204	Benzin-Sprühgerät Stihl SR 200
206	Montageregal Länge ca. 5.000 mm, mit Inhalt von 1 Kleinposten Elektromotoren, Schweißgerät Einhell, Kunststoffeimer, Folienmaterial
207	Posten Alubohlen ca. 40 Stück, Laufbohle, Länge ca. 6.500 mm, in div. Längen
208	Gabelhubwagen Tragkraft ca. 2.500 kg, Farbe blau
209	Posten Bewehrungsstahl in unterschiedlichen Ausführungen 2 Paletten Stahlpfähle, Länge ca. 800 mm
210	Industriestaubsauger Bosch GAS 12-50 RF Leistung 1.200 Watt
211	Druckluftkompressor Kaeser KC 350 W S/N 1107, Baujahr 2002, max. Leistung 10 bar
212	3 Alulaufbohlen, Länge ca. 2.200 mm
213	Paletten Quarzsand dazu 1 Palette Zementhaftbrücke, 1 Palette Betumenbahn, Original verpackt
214	Motorfugenschneider Gölz FS250B Maschinen-Nr. 251102, Baujahr 2013, Eigengewicht 320 kg, Leistung 16,5 kW, mit Honda-Benzinmotor GX630, 3 Wechselblätter
215	Posten Kunststoff-Schrankengitter, ca. 8 Stück
216	Baukreissäge Atika ATU 450 Fabrik-Nr. 11143, Baujahr 1992
217	Baukreissäge Atika 400.5 Baujahr 1991
218	Industriestaubsauger Dustcontrol 3500
219	2 Zwangsmischer 1 x Atika, 1 x No-Name-Produkt, jeweils auf 1-Achs-Fahrgestell
220	manuelle Bodenkehrmaschine WAP BK200
221	Doppel-Rührgerät Beba auf 1-Achs-Fahrgestell



94124 Online-Insolvenzversteigerung BBT Beton- und Baustofftechnik GmbH

222	Estrichfräse von Arx VG91 Baujahr 1998, Eigengewicht 20 kg
223	Aufsitz-Flügelglätter Kreber mit Motor Kohler
224	Palette mit Inhalt von 1 Posten Starkstromkabel, 2 Metallkisten, jeweils mit Inhalt
225	Posten Kunststoff-Bauzaunfüße, ca. 10 Stück
226	Plattform-Transportwagen
227	Motorfugenschneider Norton CK27B
228	Dieselheizaggregat
229	Posten Kunststoffolie teilweise Original verpackt, dazu 2 Paletten Hartstoff Simadur, Bauschubkarre
230	3 Werkbänke mit Holzauflage auf Metalluntergestell 1 aufgesetzter Schraubstock
231	Halogenstrahler auf Dreibeingestell
232	Industriestaubsauger Kärcher Professional NT 75/2 AP
233	Palette mit Inhalt von 1 Posten Betonestrich, 9 Pakete á 25 kg
234	Palette mit PE-Abdeckfolie für normale Beanspruchung BO-200-Opak
235	Bodenschleifautomat Kreber EFS 180 E mF Leistung 1,5 kW, S/N 1110.1138
236	Bodenfräser von Arx FR 200, Baujahr 1998
237	Säulenbohrmaschine Röchling HIW Funktionsfähigkeit nicht bekannt, auf Palette lagernd
238	Metallschrank ohne Inhalt
239	Posten PE-Schaumstoffbänder in unterschiedlichen Ausführungen ca. 25 Kartons in unterschiedlichen Maßen, neuwertig
240	Montageregal Stecksystem, mit Inhalt bestehend aus 1 Posten große Schraubzwingen, 380 Volt Kabel, 2 220 Volt Kabeltrommeln u.a.m., dazu Blechschrank mit Inhalt bestehend aus Handschweißvorrichtung mit Aufsatz PPM Hamburg u.a.m.
241	Rauminhalt bestehend aus Blechschrank, 2-türig, dazu Standkopiersystem Ricoh MP C2050, Laserdrucker Kyocera FS-6950DN, Faxgerät Brother 8360P, Schreibtisch, Container, 2 Schreibtische mit 2 Festunterbauten, 5 Bürodrehstühle, 3 Hängeregistraturschränke, Sideboard, Kühlschrank
242	Rauminhalt bestehend aus 2 Metallschränken, dazu Schreibtisch, 2 Sideboards, Arbeitstisch, 2 Hängeregistraturwagen, Bürodrehstuhl mit Lederbezug (Armlernen defekt)



94124 Online-Insolvenzversteigerung BBT Beton- und Baustofftechnik GmbH

243	4 Blechschränke, jeweils 2-türig, ohne Inhalt
244	4 Freischwinger mit Kunstlederbezug dazu Bürodrehstuhl mit Stoffbezug
245	2 Arbeitstische, resopalbeschichtet
246	Enthaftungs-Prüfgerät Erichsen 525 neuwertig, ungenutzt
247	2 Metallblechschränke ohne Inhalt
248	großer Messschieber Aluminiumausführung
249	PKW / Pick-Up Toyota Hilux, EZ 11/2017 Kennzeichen ME-J 563, Leistung 110 kW Dieselmotor, FIN AHTBB3CD101738647, Farbe schwarz, Kilometerstand 333.942 (abgelesen), mit Automatikgetriebe, Klimaautomatik, Ledersitzen, Chrom-Einstiegshilfen, festem Aufsatz, Kugelkopf-Anhängerkupplung, Beule in C-Säule rechts, div. Gebrauchsspuren rundherum